


wipos PSW 24-20
PSW 48-10

81.000.7530.0
81.000.7531.0

Schaltnetzteil / Switching power supply

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Tel.: +49 (951) 9324-0
Fax: +49 (951) 9324-198
Internet: www.wieland-electric.com
Email: info@wieland-electric.com

 **wieland**
www.wieland-electric.com

**HINWEIS**

Personal, welches dieses Gerät installiert, programmiert, in Betrieb nimmt oder wartet, muss diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

WARNUNG: HOCHSPANNUNG – LEBENSGEFAHR!

- Elektrische Installationen, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung und unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
- Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.
- Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei Anschlussarbeiten ist auf Spannungsfreiheit zu achten. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie dafür, dass es nicht versehentlich wieder verbunden werden kann.
- Während des Betriebes des Gerätes dürfen keinerlei Veränderungen an Gerät oder Anschlüssen vorgenommen werden! Dies gilt auch für die Sekundärseite. Es besteht die Gefahr von Lichtbögen und tödlichen elektrischen Schlägen!
- Das Gerät enthält ungeschützte Leiter, die unter tödlicher Hochspannung stehen, sowie Komponenten, die erhebliche Energiemengen speichern. Unachtsamer Umgang kann zu elektrischen Schlägen oder ernsthaften Verbrennungen führen!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer PE-Verbindung! Um den EMC- und Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, darf das Gerät nur betrieben werden, wenn der PE-Anschluss "⊕" mit einer nicht-gesicherten Erdleitung verbunden ist.
- Führen Sie keine Fremdobjekte in das Gerät ein!
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuer fern!

Vor Betrieb des Gerätes müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Anschluss an Hauptstromversorgung in Übereinstimmung mit VDE 0100 und EN 50178.
- Bei mehrdrähtigen Leitungen: Alle Einzeldrähte müssen in den Anschlüssen befestigt sein (sonst besteht die Gefahr eines Kurzschlusses).
- Das Gerät und die Stromzuführung müssen ordnungsgemäß abgesichert sein; falls notwendig, muss ein handbetätigtes Schaltelement zum Trennen von der Stromversorgung vorgesehen werden.
- Der nicht gesicherte Erdungsleiter muss mit dem "⊕"-Anschluss verbunden werden (Schutzklasse I).
- Alle Ausgangsleitungen müssen für den Ausgangsstrom bemessen sein und müssen richtig gepolt angeschlossen werden.
- Auf ausreichende Luftzirkulation (Kühlung) achten.

HINWEIS

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät einwandfrei installiert und angeschlossen ist.
- Keine Belüftungsöffnungen bedecken!

NOTE

Personnel which installs, programs, operates or maintains this device must have read and understood these instructions.

WARNING: HIGH VOLTAGE – ELECTROCUTION HAZARD!

- Electrical installations, commissioning and maintenance work must only be performed by qualified electricians with relevant accident prevention training and in compliance with the applicable regulations.
- Safety precautions and safety devices must comply with the applicable regulations.
- Damaged products must neither be installed nor put into operation.
- The unit must not be opened.
- Ensure the power is disconnected for connection work. Disconnect the unit from the supply network. Ensure that it cannot be re-connected inadvertently!
- As long as the unit is in operation: do not modify the installation! The same applies to the secondary side. Risk of arcing and electrocution!
- The unit contains unprotected conductors carrying lethal high voltages, and components storing substantial amounts of energy. Improper handling may result in an electric shock or serious burn!
- Operate only with PE connection! To comply with EMC and safety standards, the unit must only be operated if the PE terminal '⊕' is connected to a non-fused earth conductor.
- Do not insert any objects into the unit!
- Keep unit away from fire and water!

Before operation the following conditions must be fulfilled:

- Connection to main power supply in compliance with VDE 0100 and EN 50178.
- With stranded wires: all strands must be secured in the terminal blocks (potential danger of short circuit).
- Unit and power supply cables must be properly fused; if necessary, a manually controlled disconnecting element must be used to disconnect from power supply.
- The non-fused earth conductor must be connected to the '⊕' terminal (protection class I).
- All output lines must be rated for the power supply output current and must be connected with the correct polarity.
- Sufficient air-cooling must be ensured.

NOTE

- Ensure appropriate installation before start of operation.
- Do not cover any air ventilation holes!

wipos PSW 24-20
PSW 48-10

81.000.7530.0
81.000.7531.0

Schaltnetzteil / Switching power supply

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Tel.: +49 (951) 9324-0
Fax: +49 (951) 9324-198
Internet: www.wieland-electric.com
Email: info@wieland-electric.com



wieland
www.wieland-electric.com

1 Funktionsbeschreibung

Das Gerät ist ein primärseitig geschaltetes Netzteil für den Einsatz in Schaltschränken oder eingebauten Anwendungen, bei denen der Zugang zum Netzteil beschränkt ist (Schutz vor elektrischem Schlag).

2 Anzeigen und Funktionselemente

Grüne LED "DC OK": Betriebsanzeige

Zeigt den ordnungsgemäßen Betrieb an, siehe Abschnitt 5.

Potentiometer "Adj": Einstellen der Ausgangsspannung

rote LED "OVERLOAD": Anzeige Überlast

3 Montage

Zulässige Einbaulage und Abstände: Siehe Abb. 2. Die Belüftungsöffnungen müssen mit dem angegebenen Abstand für die Kühlung freigehalten werden.

Anbringen auf Trägerschiene (siehe Abb. 3)

- Kippen Sie das Gerät etwas nach hinten.
 - Haken Sie das Gerät oben auf der Schiene ein.
 - Drücken Sie das Gerät nach unten und gegen die Schiene, bis es einrastet.
 - Prüfen Sie, ob das Gerät fest auf der Tragschiene sitzt.
- Anschlüsse**
Verwenden Sie nur Kupferleitungen! Temperatur-Einstufung nach UL 508: 60/75 °C
Maximal zulässige Umgebungstemperatur nach UL 508: 45 °C
- Zulässige Lasten, Kabelquerschnitte und Abisolierlängen: Siehe Abschnitt 5.
 - Verwenden Sie nur handelsübliche Leitungen, die für die angegebenen Spannungs- und Stromwerte zugelassen sind!
 - Bei mehradrigen Leitungen: Vermeiden Sie das Aufspleißen von Einzeldrähten!
 - Stellen Sie die richtige Polung der Ausgänge sicher!

Erdung

WARNING

Betrieb nur mit PE-Verbindung zulässig!

Die Sekundärseite ist nicht geerdet. Falls notwendig, können optional die "+" - oder "-" -Klemme geerdet werden.

Interne Sicherung

Der Eingang ist nicht mit einer internen Sicherung ausgestattet, daher muss der Anwender einen externen Kurzschluss-/ Überstromschutz gewährleisten.

Sicherung: 6,3 AT oder MCB 6A C-Kurve oder 4A D-Kurve

Für USA und Kanada müssen entsprechende Typen verwendet werden.

4 Demontage (siehe Abb. 4)

WARNING

Schalten Sie die Stromversorgung aus und trennen Sie das Gerät vom Netz.

- Ziehen Sie den Schiebeklemmhebel nach unten.
- Kippen Sie das Gerät nach oben.
- Nehmen Sie das Gerät von der Schiene.

5 Technische Daten

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Angaben für U_{out} und I_{out} bei 25 °C.

	PSW 24-20	PSW 48-10
Eingang (L/L1, L2/N, L3)		
Bemessungsspannung	200 ... 550 V AC / 250 ... 725 V DC	
Spannungsbereich 1ph, 2ph, 3ph	187 ... 550 V AC	
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	
Eingangsstrom typ. 200 V AC	2,9 A	
Einschaltstrom 400 V AC	< 55 A	
PFC	Active / 0,9	
Ausgang (+, -)		
Bemessungsleistung	480 W	
Bemessungsausgangsspannung U _{out}	24 V DC	48 V DC
Bemessungsausgangsstrom I _{out}	20 A	10 A
LED "DC OK" / Meldekontakt NC	ON >21,6 V DC (LED & Relais 24 V DC / 1 A)	
LED "Overload" rot	ON = Überlastanzeige	
Einstellbereich Ausgangsspannung	23 ... 28 V	45 ... 55 V
Überlastschutz Ausgang	28 A	14 A
Einschaltstrom max.	50 A	25 A
Wirkungsgrad [typ.]	92%	
Verlustleistung	< 42 W	
Netzregelung	< 1%	
Überlastschutz Ausgang	Hiccup mode/ Übertemperatur/ -spannung	
Welligkeit und Rauschen	< 50 mVpp	< 100 mVpp
Haltezeit	> 50 ms	
Parallelbetrieb	ja	
Allgemeine Angaben		
Trennspannung (Ein- / Ausgang)	4,2 kV DC	
Umgebungstemperatur	-40 °C ... +70 °C	
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Derating (Abb. 5)	-10 W / °C über 45 °C	
Relative Feuchte	5 ... 95%, keine Betaubung	
Kühlung	freie Konvektion	
MTBF	500.000 h	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzzart	IP20	
Schutzklasse	I	
Abmessungen B x H x T	siehe Maßbild, Abb. 1	
Gewicht	1000 g	
Gehäusematerial	Aluminium, silber	
Anschlüsse (Steckbare Schraubklemmen)		
Anschlussquerschnitt Ein- / Ausgang	1,5 – 2,5 mm ² / AWG 24 – 12	
Abisolierlänge	6,0 – 7,5 mm / 0,24 – 0,30 in	
Drehmoment Ein- / Ausgang	0,5 – 0,6 Nm / 4,42 – 5,30 lbf in	
Normen und Zulassungen	CE, cULus	

1 Function

This unit is a primary switched-mode power supply designed for use in panel-board installations or built-in applications where access to the supply is restricted (shock-hazard protection).

2 Functional elements and indicators

Green LED "DC OK": Operation indicator

Indicates proper operation of the unit, see section 5.

Potentiometer "Adjust": Setting the output voltage

Red LED "OVERLOAD": Overload indicator

3 Installation

Permissible installation position and distances: see fig. 2. Keep air ventilation holes free, leave space for cooling as indicated.

Mounting on support rail (see fig. 3)

- Tilt the unit slightly backwards.
- Fit the unit over top hat rail.
- Push the unit downwards and against the rail for locking.
- Check that the unit is locked into position.

Connection

Use copper conductors only! Temperature rating acc. to UL 508: 60/75 °C

Maximum ambient temperature acc. to UL 508: 45 °C

- Permitted loads, cable cross-sections and wire strip length: See section 5.

- Use only standard cables designed for the indicated voltage and current values!

- Use of multi-core cables: Avoid fanning of strands!

- Ensure proper polarity at output terminals!

Grounding

WARNING

Do not operate without PE connection!

Secondary side is not earthed; if necessary, the "+" or "-" terminal can be earthed optionally.

Internal fuse

The input is not equipped with internal fuses, thus the end user must provide an external short circuit or overcurrent protection.

Fuses: 6,3 AT or MCB 6A C curve or 4A D curve.

For USA and Canada: Use equivalent fuse types.

4 Removal from DIN rail (see fig. 4)

WARNING

Switch off the power and disconnect your system from the mains supply.

- Pull down the slide clamp lever.
- Tilt the unit upward.
- Unhook the unit from the rail.

5 Technical data

All specifications are typical at U_{out}, I_{out} and 25 °C, unless otherwise indicated.

	PSW 24-20	PSW 48-10
Input specification (L/L1, L2/N, L3)		
Rated input voltage	200 ... 550 V AC / 250 ... 725 V DC	
Input voltage range 1ph, 2ph, 3ph	187 ... 550 V AC	
Line frequency	47 ... 63 Hz	
Input current typ. 200 V AC	2.9 A	
Inrush current 400 V AC	< 55 A	
PFC	Active / 0,9	
Output specification (+, -)		
Rated output power	480 W	
Rated output voltage U _{out}	24 V DC	48 V DC
Rated output current I _{out}	20 A	10 A
LED 'DC OK' / signal contact NC	ON >21.6 V DC (LED & Relais 24 V DC / 1 A)	
LED 'Overload' red	ON = overload indicator	
Output voltage trim range	23 ... 28 V	45 ... 55 V
Output overload protection	28 A	14 A
Short circuit peak current	50 A	25 A
Efficiency [typ.]	92%	
Power loss	< 42 W	
Line regulation	< 1%	
Overload protection output	Hiccup mode/ overtemperature/ overvoltage	
Ripple & noise	< 50 mVpp	< 100 mVpp
Hold up time	> 50 ms	
Parallel operation	yes	
General specification		
Isolation (input/output)	4.2 kV DC	
Operation amb. temperature	-40 °C ... +70 °C	
Storage temperature	-40 °C ... +80 °C	
Derating (fig. 5)	-10 W / °C over 45 °C	
Relative humidity	5 ... 95%, no condensation	
Cooling	free convection	
MTBF	500.000 h	
Degree of pollution	2	
IP rating	IP20	
Protection class	I	
Dimension W x H x D	See dimensional drawing, fig. 1	
Weight	1000 g	
Case material	Aluminum, silver	
Connections (pluggable screw terminals)		
Conductor size input / output	1.5 – 2.5 mm ² / AWG 24 – 12	
Conductor stripping length	6.0 – 7.5 mm / 0.24 – 0.30 in	
Torque input / output	0.5 – 0.6 Nm / 4.42 – 5.30 lbf in	
Norms and approvals	CE, cULus	