

## Информация о продукции

### 97 43 200 A

#### Инструмент для опрессовки системный

для сменных опрессовочных плашек



- клещи без профиля опрессовки, без чемодана
- всего один инструмент для более чем тысячи видов опрессовки контактов
- Почти параллельное движение обжима
- Неизменно высокое качество опрессовки благодаря механизму принудительной блокировки (с отпиранием)
- усилие опрессовки точно откалибровано изготовителем
- увеличение усилия резания благодаря рычажной передаче для работы без утомления
- ручки эргономичной формы
- различные направляющие для точного позиционирования
- профили опрессовки для задач, выходящих за рамки сфер применения нашего ассортимента, изготавливаются по запросу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

MM

назначения	
Номер артикула	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Клещи	вороненые
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	574 g
Размеры	200 x 95 x 20 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Аксессуары	
97 49 04	Плашка опрессовочная для неизолированных, открытых штекеров 2,8 + 4,8 мм,
97 49 05	Плашка опрессовочная для неизолированных, открытых штекеров 4,8 + 6,3 мм,
97 49 06	Плашка опрессовочная для наконечников кабельных изолированных + штекер,
97 49 08	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз,
97 49 09	Плашка опрессовочная для гильз контактных,
97 49 10	Плашка опрессовочная для трубчатых и прессуемых наконечников без изолятора, а также для стыковых и прессуемых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341,
97 49 11	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267,
97 49 14	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267,

Аксессуары	
97 49 15	Плашка опрессовочная для штекеров флажковых и штекеров открытых неизолированных,
97 49 16	Плашка опрессовочная,
97 49 18	Плашка опрессовочная Для сдвоенных концевых гильз,
97 49 19	Плашка опрессовочная для гильз контактных,
97 49 20	Плашка опрессовочная для штекеров F для спутникового и телевизионного приема,
97 49 23	Плашка опрессовочная для кабельных наконечников без изолятора + кабельные соединители,
97 49 24	Плашка опрессовочная для штекера типа D-Sub,
97 49 30	Плашка опрессовочная для контактов плоских неизолированных,
97 49 35	Плашка опрессовочная для контактных наконечников свечей зажигания и распределителя зажигания,
97 49 40	Плашка опрессовочная для коаксиального соединителя,
97 49 44	Плашка опрессовочная Модульный коннектор Phoenix Contact,
97 49 50	Плашка опрессовочная для коаксиального соединителя/ телефон в автомобиле,
97 49 54	Плашка опрессовочная Junior Power Timer,
97 49 60	Плашка опрессовочная для контактов точеных (HTS + Harting),
97 49 61	Плашка опрессовочная для контактов точеных (Harting),
97 49 62	Плашка опрессовочная для штекеров Solar (Huber + Suhner),
97 49 63	Плашка опрессовочная для штекеров Solar (Huber + Suhner),
97 49 64	Плашка опрессовочная для штекера типа ABS,
97 49 65	Плашка опрессовочная для штекеров Solar MC 3 (Multi-Contact),
97 49 66	Плашка опрессовочная для штекеров Solar MC4 (Multi-Contact),
97 49 67	Плашка опрессовочная для штекеров Solar SunCon (Hirschmann),
97 49 68	Плашка опрессовочная Разъемы проводов солнечных батарей (Тусо),
97 49 70	Плашка опрессовочная для штекера типа Western,
97 49 71	Плашка опрессовочная для штекеров Solar MC4 (Multi-Contact),
97 49 74	Плашка опрессовочная для штекеров типа Molex неэкранированных,
97 49 76	Плашка опрессовочная для штекеров типа Stewart экранированных,
97 49 81	Плашка опрессовочная для штекера Harting для световодов ,
97 49 82	Плашка опрессовочная для штекеров Telegärtner для световодов,
97 49 83	Плашка опрессовочная для штекеров FSMA, ST, SC, STSC/K,
97 49 84	Плашка опрессовочная для штекеров Huber/Suhner для световодов,
97 49 87	Плашка опрессовочная для штекеров FSMA, ST и MIC для световодов,
97 49 65 1	Устройство поддержки позиционирования для 97 49 65 (штекеры Solar MC3),
97 49 66 1	Устройство поддержки позиционирования для 97 49 66 (штекеры Solar MC4),

<b>Аксессуары</b>	
97 49 68 1	Устройство поддержки позиционирования для 97 49 68 (штекеры Solar Solarlok),
97 49 90	Устройство поддержки позиционирования 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	Устройство поддержки позиционирования 97 49 24 (D-Sub-Stecker),
97 49 94	Кондуктор 97 49 04,
97 49 95	Кондуктор 97 49 05,
97 49 91	Устройство поддержки позиционирования 97 49 61 (Harting),
97 49 13	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267,
97 49 06 PI	Плашка опрессовочная для изолированных разъемов PIDG,
97 49 21	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных разъемов,

*Возможны технические изменения и ошибки*